

災害用トイレマンホールカバー MEWC-500 清掃手順

準備	 MEWC-500 受枠 清掃道具	・ 清掃道具（参考） ハケ エアダスター ウエス 等
手順－ 1	 ・ 受枠の溝を、ハケやエアダスター等できれいに清掃して下さい。	・ 受枠清掃

手順－２

・ 蓋裏清掃



・ 蓋を裏返して下さい。



・ 蓋裏に付いているゴムパッキンを、ハケやエアダスター等できれいに清掃して下さい。

手順－３



・ 蓋を受枠にセットして下さい。



・ 蓋と開き蓋のボルト穴を、ハケやエアダスター等できれいに清掃して下さい。

・ ボルト部清掃

手順－４

・ ボルトシール座
金清掃

- ・ 蓋締付ボルト ２本（長いボルト）
開き蓋締付ボルト ４本（短いボルト）



- ・ ウェス等でシール座金の汚れをきれいに
取り除いて下さい。



- ・ ボルト穴、シール座金の汚れを取り除いた後
ボルトをしっかり締め付けて下さい。

手順－５



・シーリング

- ・シーリングを行う際は、蓋と開き蓋をきれいに取り除いて下さい。

シーリング手順は別途手順書をご参照下さい。