


・蓋と受枠に水抜き孔があいています。  
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。  
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

|    |    |    |    |          |    |    |    |        |    |     |    |
|----|----|----|----|----------|----|----|----|--------|----|-----|----|
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1<br>5 | 名称 | DKC |    |
|    |    |    |    |          | 秋山 | 齊藤 | 金子 |        |    | 尺度  | 図番 |
|    |    |    |    | 平成 年 月 日 |    |    |    | 三角法    |    |     |    |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社 |    |    |    |        |    |     |    |
| 図歴 |    |    |    |          |    |    |    |        |    |     |    |