



アルミ目地

AP-G12・AP-G15



●各納まり断面図




●寸法表

みぞ幅 W2 mm	ピット蓋						通し受枠(定尺長さ2000mm)				床材切断寸法			
	幅 W1 mm	床材厚さ12mm用		床材厚さ15mm用		取手 個数	外 幅 W3 mm	型 式	質量 kg/m組	型 式	質量 kg/m組	蓋 幅 W4 mm	蓋長さ mm	床 幅 W5 mm
		型 式	質量 kg/枚	型 式	質量 kg/枚									
150	200	AP-G12-20	3.9	AP-G15-20	3.4	2	226	AFK-26A	1.4	AFK-26B	1.3	190	590	210
200	250	AP-G12-25	4.7	AP-G15-25	4.2		276					240	590	260
250	300	AP-G12-30	5.6	AP-G15-30	5.1		326					290	590	310
300	350	AP-G12-35	6.4	AP-G15-35	5.9		376					340	590	360

●取手付蓋の組立手順

この製品を安全に正しく組み立てて頂く為に、この手順書をよくお読みください。



●適用床材

木質系合板床材の厚さ12mmおよび15mm

※蓋床材は蓋板の下部より木ねじで固定してください。

●オプション部品

蓋に開閉用の取手をオプションにて取付けいたします。
また、みぞ幅セット用の幅出しスパーサーも用意しております。10-3ページ参照。

●備 考


- 1.ピットの特長・仕様などの詳細は10-2~10-3ページ施工については10-16ページをご覧ください。
- 2.ケーブルホール蓋タイプもあります。
詳細は10-10ページをご覧ください。
- 3.規格以外の寸法も対応いたしますので、お問い合わせください。
- 4.「定尺蓋 1 枚に取手 2 ヶ所」を標準としています。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	内 枠	A6063S-T5	アルマイト処理
②	蓋 板	SGHC	—
③	ス パ ー	SS400	電気垂鉛めっき
④	木 ね じ		
⑤	受 枠	A6063S-T5	アルマイト処理
⑥	ク ャ シ ョ ン	塩ビ系ゴム	—
⑦	ア ン カ ー	SPCC	電気垂鉛めっき


●適用受枠

AFK-26A



●内枠型材

FU-16



※AFK-26Bは、受枠上部より木ねじで固定してください。

組立手順

- ①合板床材を所定の寸法に切断してください。
- ②合板床材に取手取付孔を所定の寸法で切欠いてください。
- ③内枠に合板床材を挿入して、取手を切欠孔に被せ下から付属のナベ小ネジで止めてください。
- ④内枠にセットした合板床材を、下から付属の丸木ねじで止めてください。

※注意

- 1.取付時は、必ず手袋を着用してください。
- 2.衝撃を加えたり重たいものを落ささないでください。 歪む事があります。
- 3.周りの床材へキズや汚れ等に十分注意してください。