

マンホールカバー関連製品 M10L-35、M12L-30、ML12L-35（六角ボルトより開閉しづらい特殊ボルト）
の機能説明と適応機種一覧

2022年2月2日 管理番号：MC1-220202A 製品分類：マンホールカバー（2024/5/10 修正）

第一機材株式会社

蓋の締付を六角ボルトから特殊ボルトに変更する事により容易に開閉できなくなります。
特殊ボルトの開閉には専用ハンドルをご利用ください。

適応機種	特殊ボルト	専用ハンドル
MSA-RLU 人孔用	M10L-35 	M10L-F 
MCA-RLU 人孔用		
MCA-RLU-20 人孔用		
MSA-L		
MCA-L		
MCA-L-20		
MSA-RL		
MCA-RL		
MCA-RL-20		
MCA-RLW		
MCA-RLW-20		
MCA-RLW 防水層押え付		
MCA-RLW-20 防水層押え付		
MSA-RL-AC		
MCA-RL-AC		
MCA-RL-20-AC		
MSA-L-MD（断熱カバー付）		
MCA-L-MD（断熱カバー付）		
MCA-L-20-MD（断熱カバー付）		
MSA-RL-MD（断熱カバー付）		
MCA-RL-MD（断熱カバー付）		
MCA-RL-20-MD（断熱カバー付）		
MPC-K	M12L-30 M12L-35 （適応機種寸法 750 のみ） 	M12L-F 
MPC-KD		
MPC		
MPC-D		
MPC-AC		
MPC-D-AC		