第一機材株式会社

手順1



<パッキンの確認>

交換用パッキンは左 写真のように輪になっています。 この製品のパッキンは、受枠の立上りに取付する形状となっています。





<準備品・他>

- ・ボンド コニシ(株)G17
- ・パーツクリーナー
- ・マイナスドライバー
- 他ウエス等準備 してください。





〈パッキンの取外し〉


パッキンは受枠立上り 部分についていますので、 パーツクリーナーと マイナスドライバー等で パッキンを取り除いて ください。





・パッキンの取外し 完了。

手順3



〈パッキン取付部の 確認・清掃〉

・清掃前




・清掃後 ※接着剤やゴミ・異物 はよく取り除いてく ださい。

手順4



- 〈パッキン取付準備・ 接着剤塗布〉
- ・パッキンに接着剤 を塗布します。






立上りに差し込む形状になっています。 接着剤はパッキンの内面に塗布します。

・パッキンは受枠の

下赤線部に塗布



・受枠の立上り部分 に接着剤を均一に塗 布します。

手順4



・接着剤を受枠立上 り部分の先端に塗布 後、刷毛等で塗り伸ば してください。



・オープンタイムを 取ってください。

冬 (5℃) 5~10分。春・夏・秋 (20℃~30℃) 5~ 15分を目安として、乾か し表面が指で触れてべと つきがなくなってから貼 り合わせます。

貼り合わせ後指圧又は ハンドローラーなどで強 く圧着してください。

手順5



〈パッキン取付〉

・パッキン取付は2名作業で実施。



・パッキンをしっか り圧着してください。



〈パッキン取付完了〉

・受枠全景



- ・受枠パッキン取付部詳細
- ・接着剤はしっかり乾燥させてください。

蓋の開閉手順に従って、蓋を取付けてください。