

マンホールカバーの蓋が破損した場合

2021年10月7日 管理番号：MC1-2110074 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

マンホールカバーの蓋が破損した場合は、下記ご確認の上、お問い合わせください。

①第一機材製品であるか。

蓋の表面に【DAIICHIKIZAI】と表示があるかご確認ください。

蓋表面に表示がない場合は、蓋裏面の表示をご確認ください。

②蓋外径の確認

蓋の外径をご確認ください。

③破損製品の写真撮影

破損した製品の写真をお送りください。

写真は全景及び詳細をお送りください。
