

化粧蓋 受枠に水抜き孔があいている化粧蓋の施工注意事項

2024年12月20日 管理番号 : MC1-2412202 製品分類 : マンホールカバー

第一機材株式会社

受枠に水抜き孔があいている製品につきましては、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。